


en Installation instructions
 de Montageanweisung
 es Instrucciones de montaje
 fr Notice de montage
 it Istruzioni di montaggio
 sv Installation och skötsel
 cn 安装说明书
 ru Инструкция по монтажу

TA571-SIM

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
 Eppelheimer Str. 82 Postfach 10 1680
 69123 Heidelberg 69006 Heidelberg
 Germany Germany
 Telephone +49 (0) 6221 701-1444
 Telefax +49 (0) 6221 701-1382
 E-mail automation-helpline.desto@de.abb.com
 Internet http://www.abb.com/PLC
 厦门ABB低压电器设备有限公司
 中国福建省厦门火炬高技术产业开发区创新三路12-20号



2CDC31016S010

2CDC 125 104 M6801

TA571-SIM



en **Warning!**
 Installation and maintenance have to be performed according to the technical rules, codes and relevant standards, e.g. EN 60204 part 1, by skilled electricians only.

de **Warnung!**
 Die Installation und Wartungsarbeiten dieses Gerätes müssen durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, nach den anerkannten technischen Regeln, Vorschriften und relevanten Normen z. B. EN 60204 Teil 1.

es **Advertencia!**
 La instalación y mantenimiento de estos aparatos debe efectuarla un especialista, de acuerdo a las reglas, instrucciones y normas relevantes, p.ej.: EN60204, Parte 1.

fr **Avertissement!**
 L'installation et la maintenance de cet appareil doivent être réalisées par des personnes compétentes et connaissant les textes et directives réglementaires, ainsi que les normes de référence telle que la norme EN60204.1.

it **Avvertenze!**
 L'installazione e la manutenzione devono essere realizzate in accordo con le normative tecniche vigenti (esempio: EN60204-1) solamente da personale specializzato.

sv **Varning!**
 Installation och underhåll av denna apparat får endast utföras av behörig person, och enligt gällande föreskrifter och standarder t.ex. EN 60204 del 1.

cn **警告!**
 该产品的安装和维护只能由专业技术人员根据技术规程、规定和相关的标准，比如 EN60204的第一部分，进行操作。

ru **Внимание!**
 Монтаж и обслуживание должны выполняться только квалифицированными электриками, в соответствии с техническими правилами, нормами и соответствующими стандартами, например EN 60204 часть 1.

en Please refer to the manual for safety instructions.
System description AC500
 German manual: 2CDC 125 015 M01xx
 English manual: 2CDC 125 015 M02xx

es Las indicaciones de seguridad se hallan en el manual.
Descripción del sistema AC500
 Manual en alemán: 2CDC 125 015 M01xx
 Manual en inglés: 2CDC 125 015 M02xx

it Leggere il manuale per istruzioni sulla sicurezza
Descrizione del sistema AC500
 Manuale tedesco: 2CDC 125 015 M01xx
 Manuale inglese: 2CDC 125 015 M02xx

cn 相关安全说明请参照使用手册
系统描述 AC500
 德文版使用手册: 2CDC 125 015 M01xx
 英文版使用手册: 2CDC 125 015 M02xx


de Die Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch.
Systembeschreibung AC500
 Deutsch: 2CDC 125 015 M01xx
 Englisch: 2CDC 125 015 M02xx

fr Lisez le manuel pour trouver les prescriptions de sécurité.
Description du système AC500
 Manuel allemand: 2CDC 125 015 M01xx
 Manuel anglais: 2CDC 125 015 M02xx

sv Var vänlig beakta säkerhetsinstruktionerna i manuallen.
Systembeskrivning AC500
 Tysk: 2CDC 125 015 M01xx
 Engelsk: 2CDC 125 015 M02xx


ru **Инструкции по безопасности приведены в руководстве.**
Описание системы AC500
 Немецкий язык: 2CDC 125 015 M01xx
 Английский язык: 2CDC 125 015 M02xx

en xx = sequential version number
 de xx = fortlaufende Versionsnummer
 fr xx = N° de version séquentiel
 it xx = Numero di versione sequenziale
 es xx = Número de versión secuencial
 sv xx = Längs versionsnummer
 cn xx = 版本序号
 ru xx = последовательный номер версии



Attention Achtung Cuidado Attention Attenzione Obs! 注意 Внимание

- en** The Input Simulator TA571-SIM may only be used for AC500-eCo CPU modules. Never use the input simulator with other devices. The Input Simulator must only be used for test and training purposes. Never use it within productive plants.
- Risk of damaging the PLC modules!**
The PLC modules can be damaged by overvoltages and short circuits. Never connect any voltages > 24 V DC to clamp 4/5 of the terminal block of Input Simulator TA571-SIM
- de** Der Eingangssimulator TA571-SIM darf nur mit AC500-eCo-CPU-Modulen verwendet werden. Verwenden Sie den Eingangssimulator keinesfalls mit anderen Geräten. Der Eingangssimulator darf nur zu Test- und Schulungszwecken eingesetzt werden. Verwenden Sie das Gerät niemals in Produktionsanlagen.
- Gefahr der Beschädigung von SPS-Modulen!**
Die SPS-Module können durch Überspannungen und Kurzschlüsse beschädigt werden. Schließen Sie an den Klemmen 4/5 am Klemmenblock des Eingangssimulators TA571-SIM niemals Spannungen > 24 V DC an.
- es** El simulador de entrada TA571-SIM únicamente deberá utilizarse para módulos de CPU AC500-eCo. Nunca utilice el simulador de entrada con algún otro dispositivo. El simulador de entrada sólo deberá utilizarse para fines de comprobación y entrenamiento. No lo utilice nunca dentro de instalaciones de producción.
- ¡Riesgo de dañar los módulos de PLC!**
Los módulos de PLC podrán quedar dañados debido a tensiones excesivas y cortocircuitos. Nunca conecte tensiones > 24 V DC al terminal 4/5 del bloque de terminales del simulador de entrada TA571-SIM
- fr** Le Simulateur d'entrée TA571-SIM ne doit être utilisé que pour les modules CPU AC500-eCo. Ne jamais utiliser le simulateur d'entrée avec d'autres appareils. Le Simulateur d'entrée ne doit être utilisé qu'à des fins de test et de formation. Ne jamais l'utiliser dans le cadre d'un site de production.
- Risques d'endommagement des modules API !**
Les surtensions et les courts-circuits peuvent endommager les modules API. Ne jamais connecter la borne 4/5 du bloc terminal du Simulateur d'entrée TA571-SIM à des tensions > 24 V DC.
- it** Il simulatore di input TA571-SIM è adatto solo per l'uso insieme a moduli CPU A C500-eCo. Non usare il simulatore di input con altri dispositivi. Il simulatore di input deve essere usato solo per scopi di prova e addestramento. Non utilizzarlo in contesti di produzione.
- Rischio di danneggiare i moduli PLC!**
Pericolo di sovratensione e cortocircuito per i moduli PLC. Non collegare mai tensioni > 24 V DC al morsetto 4/5 del blocco di terminali del simulatore di input TA571-SIM.
- sv** Ingångssimulatorn TA571-SIM får endast användas till AC500-eCo CPU-moduler. Använd aldrig ingångssimulatorn med andra enheter. Ingångssimulatorn får endast användas för test- och utbildningssyften. Använd aldrig den i produktionsanläggningar.
- Risk att skada PLC-modulerna!**
PLC-modulerna kan skadas genom överspänning och kortslutning. Anslut aldrig någon spänning > 24 V DC till klämman 4/5 på anslutningsplinten till ingångssimulatorn TA571-SIM.
- cn** 输入模拟器TA571-SIM只能用于AC500-eCo CPU模块。请绝对不要将输入模拟器与其他设备一起使用。
输入模拟器只能用于测试和培训目的。请绝对不要将其用于生产设备。
- 损坏PLC模块的危险！**
超电压和短路会导致损坏PLC模块。
请绝对不要将任何 > 24 V DC 的电压连接到输入模拟器TA571-SIM端子的 4/5上。
- ru** Используйте имитатор входов TA571-SIM только для модулей CPU AC500-eCo. Не используйте имитатор входов с другими устройствами. Имитатор входов разрешается использовать только для обучения. Не используйте его в производстве.
- Опасность повреждения модулей ПЛК!**
Перенапряжение или короткое замыкание может привести к повреждению модулей ПЛК. Ни в коем случае не подавайте напряжение > 24 В пост. тока на клеммы 4/5 клеммной колодки имитатора входов TA571-SIM.



Attention Achtung Cuidado Attention Attenzione Obs! 注意 Внимание

en Make sure that all voltage sources (supply and process voltage) are switched off before you are beginning with operations at the system.
The total system can be damaged by wrong installation of the Input Simulator TA571-SIM.

de Stellen Sie sicher, dass vor jeglichen Tätigkeiten am System alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozessspannung) ausgeschaltet sind.
Durch eine falsche Installation des Eingangssimulators TA571-SIM kann das Gesamtsystem beschädigt werden.

es Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (tensión de alimentación y de proceso) estén desconectadas antes de comenzar con operaciones en el sistema.
El sistema completo podrá quedar dañado con una instalación incorrecta del simulador de entrada TA571-SIM.

fr Vérifiez que toutes les sources de tension (tension d'alimentation et de processus) sont coupées avant de commencer à exécuter des opérations sur le système.
L'ensemble du système peut être endommagé si le Simulateur d'entrée TA571-SIM n'est pas installé correctement.

it Assicurarsi che tutte le sorgenti di tensione (tensione di alimentazione e di processo) siano disinserite prima di iniziare a operare sul sistema.
L'intero sistema può essere danneggiato da un'installazione errata del simulatore di ingressi .

sv Kontroller att alla spänningsskäl (matnings- och processspänning) är avstängd innan du tar systemet i drift.
Det totala systemet kan skadas om ingångssimulatorn TA571-SIM installeras felaktigt.

cn 在系统上进行操作前, 请确保所有电压源(电源电压和过程电压)均已切断。
输入模拟器TA571-SIM安装错误会导致损坏整个系统。

ru Перед началом работы с системой убедитесь, что все источники напряжения (питание и рабочее напряжение) отключены.
Неправильная установка имитатора входов TA571-SIM может привести к повреждению всей системы.

en To insert the Input Simulator follow the procedure shown below:

- Unplug unused power connector of CPU ④ (use a screw driver).
- Make sure that all clamps of the Onboard I/Os are totally open.
- Insert the Input simulator as shown in the picture.
- Tighten all screws of the Onboard I/O terminal block (torque 0.4 Nm).
- Plug in the terminal block for the power supply of the CPU ⑤.
- Connect the CPU power supply wires (24 V DC or 100-240 V AC).

For more information, see description "Electrical connection PM55x/PM56x".

de Um den Eingangssimulator einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie den ungenutzten Stecker für die Spannungsversorgung der CPU ④ (benutzen Sie einen Schraubendreher).
- Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen der Onboard I/Os komplett geöffnet sind.
- Setzen Sie den Eingangssimulator wie im Bild gezeigt ein.
- Ziehen Sie am Anschlussklemmenblock der Onboard I/Os alle Schrauben fest (Anzugsmoment 0,4 Nm).
- Stecken Sie den Stecker für die Spannungsversorgung der CPU ein ⑤.
- Schließen Sie die Kabel für die Spannungsversorgung der CPU an (24 V DC oder 100-240 V AC).
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung „Elektrischer Anschluss der PM55x/PM56x“.

es Para insertar el simulador de entrada observe el procedimiento mostrado más abajo:

- Utilizar un destornillador para desconectar el conector de potencia de la CPU ④ (utilizar un destornillador).
- Asegúrese de que todos los terminales de las E/S incorporadas estén completamente abiertos.
- Inserte el simulador de entrada de la manera mostrada en la figura.
- Apriete todos los tornillos de los terminales de E/S incorporados del bloque de terminales (0,4 Nm).
- Insetar el conector de potencia de la CPU ⑤.
- Conecte los conductores de la fuente de alimentación de la CPU (24 V DC ó 100-240 V AC).
Para información más detallada vea la descripción „Conexión eléctrica PM55x/PM56x“.

fr Pour insérer le Simulateur d'entrée, suivez la procédure représentée ci-dessous :

- Retirez le connecteur d'alimentation électrique inutilisé de la CPU ④ (utilisez un tournevis).
- Vérifiez que toutes les bornes des E/S intégrées sont complètement ouvertes.
- Insérez le Simulateur d'entrée comme indiqué sur l'image.
- Serrez toutes les vis des bornes du bloc terminal des E/S intégrées (couple de serrage 0,4 Nm).
- Insérez le connecteur pour l'alimentation électrique de la CPU ⑤
- Connectez les câbles d'alimentation de la CPU (24 V DC ou 100-240 V AC).
Vous trouverez des informations supplémentaires dans la description „Connexion électrique PM55x/PM56x“.

it Per inserire il simulatore di input procedere come segue:

- Utilizzare un cacciavite per scollegare il connettore di alimentazione della CPU ④ .
- Verificare che tutti i morsetti degli Onboard I/O siano completamente aperti.
- Inserire il simulatore di input come mostrato nell'illustrazione.
- Stringere tutte le viti dei morsetti Onboard I/O (tiraggio 0,4 Nm).
- Inserire il connettore di alimentazione della CPU ⑤ .
- Collegare i fili di allacciamento della CPU (24 V DC o 100-240 V AC).
Per ulteriori informazioni, vedere la descrizione „Electrical connection PM55c/PM56x“ (Allacciamento elettrico PM55x/PM56x).

sv Isättning av ingångssimulatoren sker enligt proceduren nedan:

- Använd en skruvmejsel för att lossa oanvänta plintar på CPU:n, ④ (Använd en skruvmejsel).
- Kontrollera att alla klämmor på Onboard I/O:s är helt öppna.
- Sätt i ingångssimulatoren enligt bilden.
- Dra åt alla skruvar på klämmorna på Onboard I/O anslutningsplint (moment 0,4 Nm).
- Anslut pluggen för spänningsmatning till CPU:n ⑤ .
- Anslut CPU:ns strömföröringsledningar (24 V DC eller 100-240 V AC).
För mer information, se beskrivning "Elektrisk anslutning PM55x/PM56x".


cn 请按如下步骤插入输入模拟器:

- 拔下未使用的CPU 电源端子 ④ (请使用螺丝刀)。
- 请确保机载输入输出端子的所有端子已完全打开。
- 如图所示插入输入模拟器。
- 拧紧机载输入输出端子板上的所有螺丝 (扭矩 0.4 Nm)。
- 插入CPU 电源端子 ⑤ 。
- 连接CPU 电源线 (24 V DC或100-240 V AC)。

更多信息请参阅“PM55x/PM56x电气连接”说明。

ru Для установки имитатора входов выполните действия, приведенные далее:

- Выньте неиспользуемый разъем питания ЦПУ ④ (используйте отвертку).
- Убедитесь, что все клеммы интегрированных вх./вых. полностью открыты.
- Установите имитатор входов как показано на рисунке.
- Затяните все винты клемм интегрированных вх./вых. (момент затяжки 0,4 Нм).
- Установите разъем питания ЦПУ ⑤ .
- Подключите провода питания CPU (24 В пост. тока или 100-240 В пер. тока).
Дополнительная информация содержится в описании „Электрическое подключение PM55x/PM56x“.



en To remove the Input Simulator follow the procedure shown below:

- Disconnect the CPU power supply wires (24 V DC or 100-240 V AC) from the terminal block ④.
- Unplug the terminal block of the power connector (use a screw driver).
- Loosen all screws of the Onboard I/Os.
- Remove the Input Simulator by pulling it to the left side ⑦.

de Gehen Sie wie folgt vor, um den Eingangssimulator zu entfernen:

- Entfernen Sie die Kabel für die Spannungsversorgung der CPU (24 V DC oder 100-240 V AC) am Klemmenblock ④.
- ziehen Sie den Klemmenblock der Spannungsversorgung ab (nutzen Sie einen Schraubendreher).
- Lösen Sie alle Schrauben der Klemmen für die Onboard I/Os.
- Entfernen Sie den Eingangssimulator, indem Sie ihn nach links schieben ⑦.

es Para desmontar el simulador de entrada observe el procedimiento mostrado más abajo:

- Desconecte el bloque de terminales los conductores de la fuente de alimentación de la CPU (24 V DC ó 100-240 V AC) ④.
- Desenchufe el bloque de terminales del conector de alimentación (utilizar un destornillador).
- Afloje todos los tornillos de los terminales de E/S incorporados.
- Desmontar el simulador de entrada tirándolo hacia el lado izquierdo ⑦.

fr Pour retirer le Simulateur d'entrée, suivez la procédure représentée ci-dessous :

- Déconnectez les câbles d'alimentation électrique de la CPU (24 V DC ou 100-240 V AC) du bloc terminal ④.
- Débranchez le bloc terminal du connecteur d'alimentation électrique (utilisez un tournevis).
- Desserrez toutes les vis des E/S intégrées.
- Retirez le Simulateur d'entrée en le tirant vers la gauche ⑦.

it Per estrarre il simulatore di input procedere come segue:

- Staccare i fili di allacciamento della (24 V DC o 100-240 V AC) dal blocco di morsetti ④.
- Staccare il blocco morsetti del connettore di alimentazione (utilizzare un cacciavite).
- Allentare tutte le viti dei morsetti Onboard I/O.
- Estrarre il simulatore di input tirandolo verso sinistra ⑦.

sv Borttagning av ingångssimulatoren sker enligt bilden nedan:

- Koppla från CPU:ns strömföröringsledningar (24 V DC eller 100-240 V AC) från anslutningsplinten ④.
- Koppla från anslutningsplinten på strömanslutningen (Använd en skruvmejsel).
- Lossa alla skruvar på Onboard I/O:na.
- Ta bort ingångssimulatorn genom att dra den till vänster sida ⑦.

cn 请按如下步骤取出输入模拟器:

- 将CPU电源线 (24 V DC或100-240 V AC) 从端子断开⑥。
- 拔出电源端子 (请使用螺丝刀)。
- 松开机载输入输出端子的所有螺丝。
- 通过往左侧拉将输入模拟器取出⑦。

ru Для демонтажа имитатора входов выполните действия, приведенные далее:

- Отсоедините провода питания CPU (24 В пост. тока или 100-240 В пер. тока) от клеммной колодки ⑥.
- Выньте клеммную колодку из разъема питания (используйте отвертку).
- Ослабьте все винты интегрированных вх./вых.
- Снимите имитатор входов, потянув его влево ⑦.

中国工控网

www.chinakong.com

资料中心

en Terminal block

Supply for 24 V DC IN / 24 V DC OUT

Supply for 100-240 V AC IN / 24 V DC OUT

de Anschlussklemmenblock

Einspeisung 24 V DC IN / 24 V DC OUT

Einspeisung 100-240 V AC IN / 24 V DC OUT

es Terminales de conexión

Alimentación 24 V CC IN / 24 V CC OUT

Alimentación 100-240 V AC IN / 24 V CC OUT

fr Bornes de raccordement

Alimentation 24 V DC IN / 24 V DC OUT

Alimentation 100-240 V AC IN / 24 V DC OUT

it Morsetti di connessione

Alimentazione 24 V DC IN / 24 V DC OUT

Alimentazione 100-240 V AC IN / 24 V DC OUT

sv Anslutningsplint

Strömföröring 24 V DC IN / 24 V DC OUT

Strömföröring 100-240 V AC IN / 24 V DC OUT

cn 接线端子

24 V DC IN / 24 V DC OUT 供电

100-240 V AC IN / 24 V DC OUT 供电

ru Клеммная колодка


Питание 24 В пост. т. BX. / 24 В пост. т. ВЫХ

Питание 100-240 В пер. т. BX. / 24 В пост. т. ВЫХ.

24V DC

L44520501501

1	L +	24 V DC IN
2	M	
3	FE	
4	L +	24 V DC OUT 5 A max.
5	M	



en Terminal block (not removable)

Screw-type terminal

Anschlussklemmenblock (nicht abnehmbar)

Schraubtechnik

Terminales de conexión (no desmontables)

Técnica de conexión por tornillo

Bornes de raccordement (non amovibles)

Bornes à vis

Morsetti di connessione (non estraibili)

Terminale a vite

sv Anslutningsplint (ej avtagbar)

Skruteknik

cn 接线端子(不可取下)

螺钉端子

ru Клеммный блок (несьемный)

Винтовая клемма

Dimensions

de Abmessungen

es Dimensiones

fr Dimensions

it Dimensioni

sv Dimensioner

cn 尺寸

ru Размер